

サントゥール・ウエストエミナンス地区 点検報告

不安、危険と感じる場所

中川西地区センターとサントゥール中川の間の道路

スクールゾーンの路面標示が消えているので補修してほしい。

急カーブ箇所に横断歩道があるが、色が道路の色と似ていて気が付きにくいので、スクールゾーンであることがわかるようにしてほしい。



<区役所>

⇒ 現地確認しましたが、スクールの文字が判別できない状況でした。補修対応致します。