

中川 2, 3, 4 地区 点検報告

中川 2. 3. 4 地区 案件 1

危険と感じる場所

中川 4 丁目のポートイレブン前カーブ

曲がり角で見通しが悪く車への注意喚起が少ないため、歩道が途切れる場所付近に横断歩道を設置してほしい。手前道路標示も消えかかっているため、補修してほしい。



<警察>

⇒ 横断歩道の新設基準の中で、「見通しのきかない道路や道路の曲がりかど付近」には横断歩道を設置できないことになっています。要望があった場所については、横断歩道を設置しても安全に歩行者を横断させることができないため、横断歩道は新設できません。

<土木>

⇒ 中川ゆめみがおか公園前にある、速度落とせの路面標示が薄くなっていることを確認しました。今年度中に補修します。