

横浜市立万騎が原小学校  
PTA会長 佐藤 智康  
校外委員長 山脇 さやか

### スクールゾーン対策協議会の報告

日頃より、PTA活動にご協力頂き、ありがとうございます。

令和3年度スクールゾーン対策協議会が、令和3年7月8日に実施され、今年度は27箇所の道路標示補修等と追加の要望をお願いしておりました。

この度、警察、区役所、土木事務所より回答が出ましたので、ご報告申し上げます。

### 2021年度（令和3年度）スクールゾーン対策協議会の報告書



NO. 1

#### 万騎が原小学校スクールゾーン対策協議会

| 番号 | 要望事項  | 箇所(地番、目標物)   | 理由                            | 摘要       | 所轄  |
|----|---|--|-------------------------------|----------|-----|
| 1  | 「横断歩道」<br>路面標示補修  | 万騎が原13から58に<br>渡る横断歩道  | 薄くなっている<br>令和2年度未補修<br>(NO.1) | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |  |  |                               |          |     |
| 2  | 「横断歩道」<br>路面標示補修  | 万騎が原13から子ども<br>自然公園に渡る横断歩道   | 薄くなっている<br>令和2年度未補修<br>(NO.2) | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |  |  |                               |          |     |

| 番号  | 要望事項                | 箇所(地番、目標物)   | 理由                            | 摘要   | 所轄  |
|---|---------------------|--|-------------------------------|--|-----|
| 3   | 「横断歩道」<br>路面標示補修    | 万騎が原43と47の間  | 薄くなっている<br>令和2年度未補修<br>(NO.3) | 補修上申中です。   | 警察署 |
|    |                     |    |                               |  |     |
| 4   | 「スクールゾーン」<br>路面標示補修 | 万騎が原43と47の間—<br>万騎が原45と46の間  | 薄くなっている                       | 補修リストに入れ<br>ました。今年度中<br>に補修予定です。<br><br>補修済みを確認<br>しました。<br>2022年1月26日 | 区役所 |
|  |                     |  |                               |  |     |

| 番号 | 要望事項  | 箇所(地番、目標物)   | 理由                            | 摘要       | 所轄  |
|----|---|--|-------------------------------|----------|-----|
| 5  | 「30」<br>路面標示補修  | 万騎が原67   | 薄くなっている<br>令和2年度未補修<br>(NO.6) | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |    |    |                               |          |     |
| 6  | 「30」<br>路面標示補修  | 万騎が原69<br>万騎が原第5バス停付近  | 薄くなっている<br>令和2年度未補修<br>(NO.7) | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |  |  |                               |          |     |
| 7  | 「横断歩道」<br>路面標示補修  | 柏町21-15  | 薄くなっている<br>令和2年度未補修<br>(NO.8) | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |  |  |                               |          |     |

| 番号 | 要望事項  | 箇所(地番、目標物)   | 理由                         | 摘要     | 所轄    |
|----|-------|--|----------------------------|--------|-------|
| 8  | 街路樹剪定 | 万騎が原58<br>自然公園通り   | 標識(7-9時間指定)が<br>樹木で隠れて見えない | 剪定済です。 | 土木事務所 |
|    |       |       |                            |        |       |
|    |       |    |                            |        |       |
| 9  | 街路樹剪定 | 万騎が原57<br>自然公園通り   | 標識(7-9時間指定)が<br>樹木で隠れて見えない | 剪定済です。 | 土木事務所 |
|    |       |   |                            |        |       |
|    |       |   |                            |        |       |

| 番号 | 要望事項  | 箇所(地番、目標物)   | 理由                                 | 摘要       | 所轄  |
|----|---|--|------------------------------------|----------|-----|
| 10 | 「止まれ」<br>路面標示補修   | 万騎が原41と43の間  | 薄くなっている                            | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |    |    |                                    |          |     |
| 11 | 「横断歩道」<br>路面標示補修  | 万騎が原40<br>万騎が原交番交差点  | 薄くなっている                            | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |   |   |                                    |          |     |
| 12 | 「横断歩道」<br>路面標示幅補修   | 万騎が原40<br>万騎が原交番交差点<br>交番前横断歩道   | 横断歩道の幅が狭く<br>登校班で横断する際<br>はみ出してしまう | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |  |  |                                    |          |     |

| 番号 | 要望事項  | 箇所(地番、目標物)   | 理由      | 摘要       | 所轄  |
|----|---|--|---------|----------|-----|
| 13 | 「止まれ」<br>路面標示補修   | 万騎が原112と101の間<br>第6公園横   | 薄くなっている | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |    |    |         |          |     |
| 14 | 「止まれ」<br>路面標示補修   | 万騎が原118と119の間  | 薄くなっている | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |   |   |         |          |     |
| 15 | 「止まれ」<br>路面標示補修   | 万騎が原112と113の間  | 薄くなっている | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |  |  |         |          |     |

| 番号 | 要望事項  | 箇所(地番、目標物)   | 理由      | 摘要                           | 所轄  |
|----|---|--|---------|------------------------------|-----|
| 16 | 「止まれ」<br>路面標示補修   | 万騎が原104<br>井上医院前   | 薄くなっている | 補修上申中です。                     | 警察署 |
|    |    |    |         |                              |     |
| 17 | 「30」<br>路面標示補修  | 万騎が原103と<br>万騎が原ハイムの間  | 薄くなっている | 時期をみて補修<br>上申。現状では<br>補修できず。 | 警察署 |
|    |   |   |         |                              |     |
| 18 | 「横断歩道」<br>路面標示補修  | さちが丘146<br>太田小児科前  | 薄くなっている | 補修上申中です。                     | 警察署 |
|    |  |  |         |                              |     |

| 番号 | 要望事項  | 箇所(地番、目標物)   | 理由      | 摘要       | 所轄  |
|----|---|--|---------|----------|-----|
| 19 | 「30」<br>路面標示補修  | 万騎が原40と<br>万騎が原ハイムの間   | 薄くなっている | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |    |    |         |          |     |
| 20 | 「30」<br>路面標示補修  | 万騎が原44と<br>万騎が原ハイムの間   | 薄くなっている | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |   |   |         |          |     |
| 21 | 「止まれ」<br>路面標示補修   | 万騎が原35と36の間  | 薄くなっている | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |  |  |         |          |     |

| 番号 | 要望事項  | 箇所(地番、目標物)   | 理由      | 摘要       | 所轄  |
|----|---|--|---------|----------|-----|
| 22 | 「横断歩道」<br>路面標示補修  | 万騎が原87と78の間  | 薄くなっている | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |    |    |         |          |     |
| 23 | 「横断歩道」<br>路面標示補修  | 第10公園の間<br>いっぽ整骨院前   | 薄くなっている | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |   |   |         |          |     |
| 24 | 「横断歩道」<br>路面標示補修  | 万騎が原88と<br>第10公園の間   | 薄くなっている | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |  |  |         |          |     |

| 番号 | 要望事項  | 箇所(地番、目標物)   | 理由      | 摘要       | 所轄  |
|----|---|--|---------|----------|-----|
| 25 | 「横断歩道」<br>路面標示補修  | 万騎が原88と76の間  | 薄くなっている | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |    |    |         |          |     |
| 26 | 「止まれ」<br>路面標示補修   | 万騎が原139と<br>第10公園の間  | 薄くなっている | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |   |   |         |          |     |
| 27 | 「30」<br>路面標示補修  | 万騎が原139と73の間   | 薄くなっている | 補修上申中です。 | 警察署 |
|    |  |  |         |          |     |

| 番号 | 要望事項<br>箇所(地番、目標物)              | 理由   | 摘要                            | 所轄    |
|----|---------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| 追加 | 1、万騎が原45-7<br>付近交差点<br>(自然公園通り) | 1、通勤時間帯等により、交通量が多くなる道路。抜け道として使用している車も多い。道路沿いに植えてある低木(ツツジ)により、車や児童が見えにくい状況。ツツジの高さを低くしてもすぐに伸びてきてしまう。<br><br> | 低木ツツジの伐採を確認しました。<br>令和4年1月26日 | 土木事務所 |
|    | 2、万騎が原中公園から太田小児科にかけての歩道         | 2、ガードレールの設置がない道路だが、多くの児童が通学路として通行しており、万騎が原中公園で遊ぶ児童も多い。ボールを追いかけて車道に飛び出してしまう児童もあり、地域の方が注意を行っている。<br><br>   | 横断防止柵が設置されました。                | 土木事務所 |
|    | 3、元万騎が原交番から井上医院にかけての道路          | 3、グリーンベルトはあるが、電柱もあり歩道の幅が狭く危険。通学路として通行しているが危険な為、毎日保護者が付き添っている。<br>→次年度校外委員へ引き継ぎます。  | 次年度へ引き継ぎます。                   | 土木事務所 |